

小原田車庫内での車庫内支障について（ご報告）

5月27日（金）0時21分ごろ、小原田（おはらた）車庫にて、回送車両を移動する際に車庫内の線路を支障する事象が発生しましたので、以下にご報告いたします。

なお、本事象によるケガ人はおりません。

運行ダイヤに影響はないものの、当該車両により車庫内を支障しているため、特急こうや・りんかんで使用する予定の車両が使用できません。そのため自由席特急で運行しております。

お客さまにご迷惑をおかけしましたこととお詫び申し上げます。

1. 発生日時

2022年5月27日（金）0時21分ごろ

2. 発生場所

小原田車庫内（住所：和歌山県橋本市小原田425）

3. 車両番号

30001-30100-30101-30002（4両）

4. 状況

(1) 5月26日（木）、難波駅23時14分発特急りんかん橋本行きとしての営業運転を終えたのち、入庫のため回送列車として小原田車庫まで運行しました。

(2) 小原田車庫に到着後、車庫内の構内運転士と車両の運転を交代しました。同構内運転士は、留置番線へ車両を移動させるため入換信号機の進行信号を確認し車両を動かすところ、停止信号の現示であるにもかかわらず車両を動かし、前方の転てつ器が正当方向に開通していない状態で進入し、転てつ器を損傷させ停止しました。

(3) その後、同構内運転士は当該転てつ器が損傷していることに気が付かず、元の停止位置まで動かそうと車両を退行させました。

車両は、当該転てつ器が損傷していたことで、難波方面から3両目（30101）、4両目（30002）の一部の車輪が脱線しました。

なお、本事象によるケガ人はおりません。

5. 原因

構内運転士が入換信号機の進行信号を確認せずに車両を動かしたことに加え、転てつ器が損傷しているにもかかわらず、車両を退行させたため。

6. 今後の運行状況の見通し

現時点では、5月28日（土）、29日（日）の特急こうや・りんかんは、自由席特急で運行する予定です。5月30日（月）以降の特急こうや・りんかんの運行状況は、改めて当社ホームページでお知らせします。

なお、その他の列車は通常どおりで運行いたします。

以上