


駅舎天井部(木津川駅)からの仕上げ材の剥落について

1. 確認日時 2021年8月18日(水) 19時45分ごろ
2. 発生場所 高野線 木津川(きづがわ)駅(住所：大阪市西成区北津守一丁目8番67号)
3. 概況
8月18日(水)19時30分ごろ、岸里玉出駅にてお客さまから駅係員に、高野線・木津川駅の天井の仕上げ材が剥落している旨のご報告がありました。
ただちに汐見橋駅から駅係員を派遣し、19時45分ごろ、木津川駅にて、駅舎天井部から仕上げ材が剥がれ落ちていることを確認しました。
仕上げ材の剥落が発生した箇所および木津川駅舎全体について安全を確認した結果、その他異状は認められませんでした。
※お客さまや通行人などにけが人は発生していません。
※列車運行に影響はありません。

＜剥落した仕上げ材＞
重 さ：約2.8kg
長 さ：500mm×150mm
4. 原因 経年による仕上げ材の劣化と見られますが、剥落に至った経緯は調査中です。
5. 今後の対応 同種の仕上げ材のある駅舎建物について、今月中を目途に点検を実施します。

別紙 (木津川駅現地写真)



以上