

ホーム階段(千代田駅)の天井ボードの剥落について

1. 発生日時 2023年5月30日(火) 8時43分ごろ
2. 発生場所 高野線 千代田駅(住所：大阪府河内長野市木戸一丁目1番13号)
3. 概 況
5月30日(火)8時45分ごろ、千代田駅にてお客さまから駅係員に、天井ボードの一部が剥落している旨のご申告がありました。
ただちに、駅係員が状況を確認したところ、千代田駅の下り方面ホーム(高野山方面へ向かう列車に乗車するホーム)における階段の、天井ボードの一部が剥落していました。監視カメラを確認したところ、8時43分ごろに剥落が発生していたことを確認しています。
※お客さまや通行人などにケガ人は発生しておりません。
※列車運行に影響はありません。

＜剥落物（天井ボードの一部）の概要＞
重 さ：約1.65kg
大き さ：上底約300mm、下底約500mm、高さ約300mm（台形）
厚 さ：約12mm
4. 原 因 雨水侵入により天井ボードが水分を含み、その重みにより剥落したものかと思われますが、詳細は調査中です。
5. 今後の対応 同駅構内全体について本日中に目視、触診検査を行い、剥落に至る恐れがある箇所があれば天井ボードを撤去します。雨水侵入経路については天候回復後に速やかに補修を行います。また、同種の天井ボードを使用している駅を確認し、必要に応じて対策を講じます。

別紙 千代田駅現地写真（発生当時の状態）

※現在は階段の封鎖を解除し、エスカレーターも通常どおり稼働しています。

