

ホーム照明(岸里玉出駅)の配線カバーの落下について

1. 発生日時 2023年10月15日(日)11時42分ごろ
2. 発生場所 南海線 岸里玉出駅(住所：大阪府大阪市西成区玉出東一丁目1番17号)
3. 概 況

10月15日(日)11時42分ごろ、岸里玉出駅にてお客さまから駅係員に、ホーム照明の配線カバーの一部が落下してきた旨のご申告がありました。

ただちに、駅係員が状況を確認したところ、南海線岸里玉出駅の上り方面ホーム(難波方面へ向かう列車に乗車するホーム)における、ホーム照明の配線カバーの一部が落下していました。

※お客さまや通行人などにケガ人は発生しておりません。

※列車運行に影響はありませんでした。

＜落下物（ホーム照明の配線カバーの一部）の概要＞

材 質：鉄製

重 さ：約1.62kg

大きさ：長さ約2,000mm、幅約71mm

厚 さ：約1.2mm
4. 原 因 8月にホーム照明をLED化する工事を実施した際に、配線カバーを取り外し、ホーム上屋を支えている鋼材上部に仮置きした状態から取り付けを忘れていたものが落下したものと考えられます。なお、同日に同駅構内を目視確認した際に他に2枚(南海線上りホーム、汐見橋線ホーム各1枚)の取り付け忘れがあることが確認されました。
5. 今後の対応 同駅構内全体について同日中に目視確認を行い、落下に至る恐れがないことを確認しました。また、今後は同種の配線カバーを使用している駅について、配線カバーの取り付け状態を確認します。合わせて、作業後の確認を徹底するよう再度教育を実施します。

6. 岸里玉出駅現地写真(発生当時の状態)



以 上